




引戸クローザ修理 (5月14日)
部品交換、制動ラック2個→3個



戸先側ハンガー(作業途中)



戸尻側ハンガー

↓ ストップローラー



← ストップバネ
(この2部品ののみ)
5月21日交換



(消音ゴム4個在庫)

↑ 消音ゴム→



↑ 制動ラック(2個から3個に増やした)



駆動装置

[作業完了報告書](#)

[引戸クローザ6型 取説](#)



ガイドローラー(SUSガイドローラー)に交換



↑
扉にひずみがあり、左側の扉面と右側の扉面があっていない。
鍵の位置の高さと鍵穴の幅は、調整済み。
両扉面を合わせば、鍵の施錠は可能。



クローザーの調整で、ゆっくり閉まるようになったので、
以下の注意書きを扉に貼った。

<ご注意>

強制的にドアを閉める操作は不具合の原因になります。
ドアが閉まるときに無理に早く閉めないで下さい。