



向かって右側の扉が閉まるときに異音あり
扉の下側の隙間が空き、鍵がかけられない。

ハンガー高さ調整ライナーでの調整と、
扉の下のガイドローラーにあたる部分が
あり、削ってあたらないように改善された。



← 調整作業

ガイドローラー
↓

