



- ↑ ビスが錆びついており印象が良くない。
- ↓ ビスを交換「4(太さ)×25(長さ)8本入りで税込み127円」

