


品番	SH381BA	品名	防露式手洗付密結形ロータンク	1 / 3
----	---------	----	----------------	-------

互換性に関する注意情報があります

必ず補修品リストで発注品番(色番、メッキ種別など含む)、数量をご確認ください。
 ただし、タンク、便器などの補修品は発注品番に色番を付加してご発注ください。図中の番号は図番になります。



TOTOトイレタンクからの水漏れ修理実績 費用：18,700円（税込） 2017年12月

水道の計量で通常月より30%以上も使用料が多いと指摘あり、調べたらトイレのタンクより少しづつ水が漏れていた。

業者に修理依頼した結果、ポータルタップと排水弁の劣化によるものと判明し交換作業を実施した。

品番	SH381BA	品名	防露式手洗付密結形ロータンク	2 / 3
----	---------	----	----------------	-------

■互換性に関する注意情報

- ・タンク整流ジャバラについて

■特記事項(1/2)

- ・タンク、便器などの補修品は発注品番に色番を付加してご発注ください。
- ・希望小売価格は代表色(パステルアイボリーほか)の価格を表示しています。色番によっては価格が変わる場合もございますので、ご注意ください。
- ・分解図、補修品リストは最新のものをお使いください。
- ・品番が掲載されていない部品につきましては、補修品が設定されておりませんので、補修品が設定されているセット単位での交換となります。
- 品質保証上補修対応できないもの(工場管理の組付け部品など)は、補修品設定されておりませんので、あらかじめご了承ください。

【補修品リスト】 注1：発注品番の数量1個当たりの価格です。

図番	発注品番	品名	希望小売価格 (税込価格)注1	数量	材料	備考
HH06005Z	HH06005Z	ボールタップ	¥ 7,350(¥ 7,938)	1		HH06005Yからのボールタップカバー改正品
HH07006R	HH07006R	レバーハンドル	¥ 1,600(¥ 1,728)	1		
HH0705	HH0705	手洗金具	¥ 2,100(¥ 2,268)	1		
HH08007R	HH08007R	密結パッキン	¥ 490(¥ 529)	1		
HH08008Z	HH08008Z	排水弁	¥ 2,200(¥ 2,376)	1		
HH09008S	HH09008S	カバー	¥ 760(¥ 821)	1		タンクふた底に整流スポンジが付いている場合は、はがしてこのカバーを使用ください。
HH11185	HH11185	ストッパー	¥ 55(¥ 59)	1		
HH11188	HH11188	WL表示リング	¥ 120(¥ 130)	1		
HH11189	HH11189	スリットカバー	¥ 220(¥ 238)	1		
HH11190	HH11190	スリットカバー押え	¥ 200(¥ 216)	1		
HH11192	HH11192	コードクランプ	¥ 120(¥ 130)	1		
HH11195	HH11195	Oリング19.5×2.5	¥ 55(¥ 59)	1		
HH12023	HH12023	取付金具	¥ 1,100(¥ 1,188)	1		同梱品は必ずセットで交換すること
SZ81RU	SZ 81RU	手洗付密結形ロータンク	-	1		色番指定が必要です。
TS420F7U	TS420F7U	アングル形止水栓13	¥ 2,350(¥ 2,538)	1		

■特記事項(2/2)

- ・分解図の中に専用工具が掲載されている分解図があります。補修品リストに専用工具が掲載されていない場合は別売品です。

見積明細情報:(税別)

 部品(ポータルタップ、排水弁) : 8,880円
 交換作業費 : 7,100円
 諸経費 : 1,400円
 調整値引き : -65円

合 計 : 17,315円

業者: 有限会社 住まい工房 おぬま
 TEL.043-251-7327

品番	SH381BA	品名	防露式手洗付密結形ロータンク	3 / 3
----	---------	----	----------------	-------


衛生陶器補修品互換性情報 No. E0026

件名 タンク整流ジャバラについて

対象製品
 SH31系、SH33系、SH51系、SH61系、SH81系、SH91系、SH93系、SH111系、SH113系、SH261系、SH351系、SH371系、SH381系、SH390系、SH393系、SH475系、SH561系、SH565系、SH671系、SH681系、SJ81系、SJ475系、SJ477系、SJ727系、SS51系、SS61系、SS111系、SS113系

タンクふた底の違い

■対象製品のタンクふたには、ふた底に整流スポンジが付いているものと、付いていないものがあります。2013年6月頃から順次整流ジャバラ式に切り替えられています。(タンクふた、カバーは製品により形状が異なります)



《ポイント》

- 現行製品は整流ジャバラ式に切り替わっていますので、整流スポンジは付いていません。
- 現在のタンクふた、陶器タンク一式、内部樹脂タンク一式、内部樹脂カバーのみの補修品には、整流ジャバラが付いていますので、補修の際、タンクふた底に整流スポンジが付いていた場合は、はがして整流ジャバラ式に切り替えてください。
- 整流スポンジを付けたまま、整流ジャバラ仕様のカバーを付けると、ふたが浮いてがたつきや漏水の原因となりますので、必ず整流スポンジは、はがしてください。
- 既に整流ジャバラが付いている製品に対して、補修品を手配すると整流ジャバラがだぶる場合があります。その場合は破棄ください。

