




→



共用棟屋上の排水口より水が流れず溜まっていたので掃除し改善された。

右写真の排水口カバーを外したら左写真のように水がながれた。

排水口カバー周りに枯れ葉などが溜まっていた。



← パーティールーム入口
屋上部の排水口

ゲストルーム屋上の
排水口 →

上記2カ所も清掃した。

