

2019年09月09日(月)早朝の台風15号の強風でアンテナの方向が変わり、視聴不能となり対応。




2019年09月11日 撮影



BSアンテナレベル測定



アンテナの方向調整作業



ブースター(レベル測定)

(工事完了報告書では、工事日09月12日(木)となっているが、実際は11日(水)17時ごろ対応)



2019年10月09日 台風19号に備え、マーキング