

エレベータ災害対応記録

219年10月11日(金) 台風19号接近前日の対応



↑
1. 雨水侵入による通電故障の対策として、
乗り場操作盤端部の養生テープによる目張り。



↑
2. エレベータ内掲示の飛散防止
の為、マグネット追加。

過去2014年2月 大雪対応記録



2月8日(土)に
大雪の為、
エレベータ停止
2月9日(日)に
有志により除雪
復旧。

⇒

左側エレベータ
は、復旧後不調
の為、再度停止
翌日に復旧。

