

## 来客用駐輪場のポールの一部欠落の件

以下のポールは、危険防止の為、管理会社により設置して下さったものですが、一部が欠落しておりました。後日、欠落した部分が見つかり修復しました。

2019年6月22日 11:42撮影



2018年5月31日 7:18 撮影



欠落した部分が見つかり、修復しました。(入口ドアの横に置いてありました)

2019年6月24日 17:33撮影



2015年4月18日 16:59撮影



↑  
コーナーガードがされていたが、剥がされることが多発していた。  
今後は、全体を覆うなど剥がされない工夫をして対応することも要検討。

参考: [コーナーガード\(屋外用\)](#)      [コーナークッション](#)