

屋内駐輪場前の防災倉庫



↑
2019年9月9日 9:27 撮影

アンカーが切れ、倒壊



2019年9月9日 9:41 撮影

↓



ハイマートとの境目の「トウネズミモチ垣根(6m)」



↑
2019年9月9日 11:04 撮影 (撤去し植え替え検討)

サブエントランスの「ドイツウヒ」高木



↑
2019年9月9日 11:01 撮影 (伐採することを検討「植栽業者の見解」)

メインエントランス(記念樹:ヒカンサクラ)の倒木



根本から倒れ、根が切れた状態→





根本がぐらぐらしている樹木多数(ハイマート沿い&自転車置場横フェンス内)



自転車置場横フェンス内の月桂樹の倒木(廊下側に倒れた)



↑
ペット洗い場横の月桂樹が傾き、フェンスが少し傾いた状態になっている。