

改善前の問題点:

- ・1階駐車場との出入りでつまづきそうになり危険。
- ・1階駐車場から台車で荷物を運ぶときの障害になる。
- ・来客用駐輪が多いとき、動線が確保できず、遠まわりしなければならない。



動線確保

(駐輪が多いとき通れなくなることがあった。)

スタンドへの注意書き

「これより手前に駐輪ください」
「止められないときには臨時駐輪場へ」



改善1. ブロックの撤去



↑
このブロックを取り外す
↓



(災害救助用工具を利用し外した)

(破壊したブロックはスロープ化
作業業者に処分を依頼した)

改善2. 来客用駐輪場へのスタンド設置

自転車が駐車場に寄らないよう
スタンドを置き、注意書きを掲載



※来客用駐輪が多い場合は、
臨時駐輪場へ移動し、その旨掲示する運用とした。

← (空気入れのある空きエリアを臨時駐輪場とする)

1階駐輪場の歪み(要観察)



上記写真以外にも、複数箇所あり。地震の影響か？

「2017年1月路盤材不具合による舗装工事(JFEミネラル殿負担)で実施した部分含む」