



全景



← 倉庫内

※台風被害復旧対応の業者見積では、旧倉庫は分解廃棄が提示されたが、有効活用すべく住民で移動した。

↓ MDF室内の用具類(一部は倉庫内へ移す予定)



2019年9月9日(月)未明の台風15号にて倒壊



一部倒壊した倉庫は、一時的に壁の横に退避→

倒壊の原因が転倒防止アンカーが脆弱だった為、新倉庫は基礎工事もしっかりなされ設置した。→
ご参照⇒ [台風被害\(倉庫\)復旧工事完了報告書](#)



↑ 倒れて凹んだ裏面

台風被害復旧として新倉庫を購入設置「費用:税込み198千円」



↑ 2020年5月5日 撮影