

1. サブエントランス前側溝の蓋にガタつきがある

サブエントランス前の側溝の蓋(全景)



側溝の蓋の写真: 2022年5月19日撮影



- ・05月15日(日)開催の自治会第11回通常総会後の意見交換会にて指摘があり、
- ・05月19日(木)に道路管理者の「花見川・土木事務所」に問合せメールした。
- ・翌日には連絡があり、05月23日(月)午前中にご来訪。  
内容を確認いただき補修対応が決まった。6枚の側溝の蓋の補修を行なう予定  
(日程は業者と調整して本年度09月末までの予算対応とのことだった)
- ・06月30日(木)に「L型街渠据え直し工事のお知らせ」が管理事務所に届いた。
- ・07月07日(木)、08日(金)に工事が実施され完了した。 <行政の対応に感謝！>

2. 街渠据え直し工事を実施しガタつき解消

工事完了後: 2022年7月9日撮影



工事中: 7月7日撮影

←側溝拡大写真  
蓋の下に水が流れる排水溝  
ではないことを初めて知った。