

作業写真

- 【作業件名】 台風15号被害施設復旧工事
- 【作業場所】 千葉市稲毛区作草部1-26
レーベンハイム西千葉ガーデンシティ
- 【作業期間】 自 令和2年4月10日
至 令和2年4月28日

京葉園芸株式会社



2019年度
台風15号被害復旧工事
倉庫復旧
作業前



2019年度
台風15号被害復旧工事
倉庫復旧
作業後



2019年度
台風15号被害復旧工事
倉庫復旧
作業中(基礎再設置)



2019年度
台風15号被害復旧工事
倉庫復旧
作業中(基礎再設置)



2019年度
台風15号被害復旧工事
倉庫復旧
作業中(基礎再設置)



2019年度
台風15号被害復旧工事
倉庫復旧
作業中(基礎再設置)



2019年度
台風15号被害復旧工事
倉庫復旧
作業中(基礎再設置)




2019年度
台風15号被害復旧工事
倉庫復旧
作業中(新規組付)



2019年度
 台風15号被害復旧工事
 倉庫復旧
 低気圧被害交換
 交換前




2019年度
 台風15号被害復旧工事
 倉庫復旧
 低気圧被害交換
 交換中




2019年度
 台風15号被害復旧工事
 倉庫復旧
 低気圧被害交換
 アンカー設置



2019年度
台風15号被害復旧工事
倉庫復旧
低気圧被害交換
アンカー設置



2019年度
台風15号被害復旧工事
倉庫復旧
低気圧被害交換
アンカー設置



2019年度
台風15号被害復旧工事
倉庫復旧
低気圧被害交換
アンカー設置